

# SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA

95-050 Konstancinów Łódzki

ul. 8 Marca 1

tel. 42 211162,

fax. 42 2111642

e-mail: [office@zgoda.pl](mailto:office@zgoda.pl)

Kraj pochodzenia – Polska



## SKARPETY PRZEMYSŁOWE

### S-3D, S-3D BIO

Dostępny zakres wielkości:

36-38, 39-42, 43-46.

Wielkość:

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm -  
oznaczenie na wyrobie, gdzie: yyyy – rok,  
mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

Rodzaj surowca: Przędze bawełniane ~ 70%

Przędze syntetyczne < 30%

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



znak CE – oznacza spełnienie wymagań  
Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.

kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem

[www.zgoda.pl](http://www.zgoda.pl) w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności  
zapoznania się z instrukcją użytkowania.

Skarpety przemysłowe są wyrobem wielokrotnego użytku.

#### Stosowanie

Skarpety przemysłowe są przeznaczone do stosowania przez pracowników noszących obuwie robocze ochronne gumowe lub skórzane dla ochrony stóp przed zimnem, poceniem się stóp oraz otarciem. Skarpety mogą być używane w strefie zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego. Ponadto skarpety w wersji BIO dzięki zastosowaniu w nich przędzy zmodyfikowanej dodatkiem antybakteryjnym na bazie biogenicznego srebra zatrzymują rozwój bakterii, pleśni i grzybów.

#### Sposób użycia

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny skarpet.
- Należy używać skarpet o wielkości odpowiedniej do wielkości stóp użytkownika.

#### Konserwacja i przechowywanie

Piktogramy informujące o sposobie konserwacji

Skarpety przemysłowe należy prać mechanicznie w temperaturze do 60°C. Używać środków piorących do wyrobów bawełnianych białych lub kolorowych w ilościach podanych na opakowaniu przez producenta środków piorących.



Płukanie: kilkakrotnie w ciepłej i zimnej wodzie – do ostatniego płukania zaleca się dodanie środka antystatycznego.



Nie stosować bielenia związkami wydziłającymi chlor.



Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej.



Nie prasować.




Nie czyścić chemicznie.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania

Skarpety przemysłowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed

uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem w temperaturze od -5°C do +35°C przy wilgotności < 80%.



Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania



Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

#### Pakowanie

Skarpety przemysłowe są wiązane w paczki, a następnie są wkładane w worki foliowe.

#### Bezpieczeństwo

Skarpety przemysłowe mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego.

Uszkodzone skarpety przemysłowe powinny być wycofane z użytkowania.

#### Ryzyka związane ze stosowaniem skarpet przemysłowych

Użytkowanie skarpet: niezidentyfikowanych, niezgodne z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru stopy użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty właściwości ochronnych skarpet.

#### Nieszkodliwość

Skarpety przemysłowe nie wpływają drażniąco na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

#### Sposób utylizacji

Zużyte skarpety powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.