

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA

95-050 Konstancinów Łódzki

ul. 8 Marca 1

tel. 42 2111162,

fax. 42 2111642

e-mail: office@zgoda.pl

Kraj pochodzenia – Polska



SKARPETY PRZEMYSŁOWE

S-3D

Dostępny zakres wielkości: 39-42, 43-46.

Wielkość:

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm -
oznaczenie na wyrobie, gdzie: yyyy – rok,
mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

Rodzaj surowca: Przędze bawełniane ~ 70%

Przędze syntetyczne < 30%

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



znak CE – oznacza spełnienie wymagań
Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.

kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem

www.zgoda.pl w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności
zapoznania się z instrukcją użytkowania.

Skarpety przemysłowe są wyrobem wielokrotnego użytku.

Stosowanie

Skarpety przemysłowe są przeznaczone do stosowania
przez pracowników noszących obuwie robocze
ochronne gumowe lub skórzane dla ochrony stóp przed
zimnem, poceniem się stóp oraz otarciem. Skarpety
mogą być używane w strefie zagrożonej wybuchem
metanu i pyłu węglowego.

Sposób użycia

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny skarpet.
- Należy używać skarpet o wielkości odpowiedniej do wielkości stóp użytkownika.


Konserwacja i przechowywanie


Piktogramy informujące o sposobie konserwacji


Skarpety przemysłowe należy prać mechanicznie
w temperaturze do 60°C. Używać środków
piorących do wyrobów bawełnianych białych lub
kolorowych w ilościach podanych na
opakowaniu przez producenta środków
piorących.


60

Plukanie: kilkakrotnie w ciepłej i zimnej wodzie
– do ostatniego płukania zaleca się dodanie
środka antystatycznego.

 Nie stosować
bielenia związkami
wydzielającymi
chlor.

 Dopuszczalne
suszenie w
suszarce
bębnowej.


 Nie prasować.

 Nie czyścić
chemicznie.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania

Skarpety przemysłowe należy przechowywać
w pomieszczeniach suchych w opakowaniach
zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem, zabrudzeniem
i zamoczeniem w temperaturze
od -5° do +35°C przy
wilgotności < 80%.



Piktogram informujący o końcu okresu
przechowywania



Przy odpowiednim przechowywaniu czas
składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Pakowanie

Skarpety przemysłowe są wiązane w paczki,
a następnie są wkładane w worki foliowe.

Bezpieczeństwo

Skarpety przemysłowe mogą być używane do
pierwszych oznak zużycia mechanicznego.

Uszkodzone skarpety przemysłowe powinny być
wycofane z użytkowania.

Ryzyka związane ze stosowaniem skarpet przemysłowych

Użytkowanie skarpet: niezidentyfikowanych,
niezgodne z przeznaczeniem, zużytych, po terminie
przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do
rozmiaru stopy użytkownika – ryzyko braku
skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób,
niewłaściwe warunki transportu, konserwacja
wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty
właściwości ochronnych skarpet.

Nieszkodliwość

Skarpety przemysłowe nie wpływają drażniąco na
skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie
użytkownika w normalnych lub racjonalnie
przewidywalnych warunkach stosowania.

Sposób utylizacji

Zużyte skarpety powinny być utylizowane
w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach
uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.