

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA




95-050 Konstancin Łódzki
ul. 8 Marca 1,
tel. 42 2111162, fax. 42 2111642
e-mail: office@zgoda.pl
Kraj pochodzenia – Polska


REKAWICE OCHRONNE

Symbol prod.: **D – 2a**
ELASTYLOWE

Dostępny zakres wielkości: 7 - 8

Wielkość:

 Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,

 Data ważności: yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,
gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.
Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.zgoda.pl
w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności zapoznania się
z instrukcją użytkowania rękawic.

Rękawice są wyrobem wielokrotnego użytku. Są środkiem ochrony
indywidualnego stosowania i nie mogą być przekazywane innej osobie.
Każda rękawica może być stosowana zarówno na lewą jak i prawą dłoń.

Stosowanie

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zabrudzeniem i lekkimi
urazami mechanicznymi dłoni takimi jak: otarcie i skaleczenie skóry. Tylko
do minimalnych zagrożeń.





Uwaga: nie używać rękawic do prac wymagających kontaktu z
przedmiotami o wysokiej temperaturze lub z substancjami agresywnymi
chemicznie /kwasy, zasady itp./

Sposób użycia

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny rękawic.
- Należy używać rękawic o wielkości odpowiedniej do wielkości rąk użytkownika.
- Rękawice zakładać na dłonie przed przystąpieniem do pracy na stanowisku, gdzie występują przewidywane zagrożenia.


Konserwacja i przechowywanie

Piktogramy informujące o sposobie konserwacji

- Zabrudzone rękawice należy prać w wodzie
o temperaturze 40°C z zastosowaniem
ogólnie przyjętych środków piorących.
-  Nie chlorować.
-  Suszenie w pozycji
poziomej.
-  Nie
prasować.
-  Nie czyścić
chemicznie.

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania.

Rękawice należy przechowywać w pomieszczeniach
suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem
i zamoczeniem, w temp. od - 5 do
+ 35°C przy wilgotności względnej < 80% na półkach. Po
pracy rękawice należy przechowywać w pomieszczeniu
suchym i przewiewnym.

 Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.
Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi
5 lat od daty produkcji.

Pakowanie

Rękawice są pakowane w worki foliowe, które są jednocześnie opakowaniem
do transportu.

Bezpieczeństwo

Przed przekazaniem rękawic do użytkowania, należy przeprowadzić ocenę
możliwości ich zastosowania na stanowisku pracy.

Rękawice mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego.

Uszkodzone rękawice powinny być wycofane z użytkowania.

Rękawic nie stosować do pracy: • z nożami mechanicznymi, • przy maszynach
w ruchu nie posiadających odpowiednich osłon.

Ryzyka związane ze stosowaniem rękawic

Użytkowanie rękawic: niezidentyfikowanych, niezgodne z przeznaczeniem,
zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru
dłoni użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu,
konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty wartości
ochronnych rękawic.

Używanie rękawic podczas pracy z urządzeniami w ruchu nie posiadającymi
odpowiednich osłon – ryzyko pochycenia przez poruszające się części
maszyn, oraz spowodowania urazu u użytkownika.

Prace z nożami mechanicznymi – ryzyko poważnego urazu dłoni.

Nieszkodliwość

Surowce używane do produkcji rękawic nie mają niekorzystnego wpływu na
zdrowie. Rękawice nie wpływają drażniąco na skórę w normalnych lub
racjonalnych warunkach użytkowania.

Sposób utylizacji

Zużyte rękawice powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych
przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.